

پایان یک فضانورد + عکس

۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۹

مسیر سفر انسان از زمین به فضا چندان هم بی خطر نبود. یکی از این خطرات که به فاجعه‌ای غم‌انگیز در ۲۴ آوریل ۱۹۶۷ بدل شد، سقوط فضانورد اتحاد شوروی، ولادیمیر کوماروف بود.



ژنرال‌های روسی در حال نگاه کردن به "باقیمانده بدن فضانورد شوروی ولادیمیر کوماروف" آوریل ۱۹۶۷

مسیر سفر انسان از زمین به فضا چندان هم بی خطر نبود. یکی از این خطرات که به فاجعه‌ای غم‌انگیز در ۲۴ آوریل ۱۹۶۷ بدل شد، سقوط فضانورد اتحاد شوروی، ولادیمیر کوماروف بود. او به کمک فضاپیمای سایوز-۱ توانست به نخستین فضانورد شوروی تبدیل شود که بیش از یکبار به فضا سفر کرد. با این وجود، سایوز-۱ قتلگاه کوماروف هم بود. باز نشدن چتر نجات سایوز-۱ علت مرگ او عنوان شده است. کوماروف از نخستین کسانی بود که برای پروازهای فضایی در سال ۱۹۶۰ انتخاب شدند. این فضانورد در چهل سالگی، نخستین فضانوردی شد که جان خود را در راه فعالیت‌های فضایی از دست داد.

آدرس مطلب :

<https://www.cafetari.kh.com/news/19415/پاڻاڻ-يڪ-فضانورد-عڪس>